



Thomas Eskild-Jensen <thomaseskild@gmail.com>

Referat Vejsyn Pallisvej

7 meddelelser

Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Til: "thomaseskild@gmail.com" <thomaseskild@gmail.com>
Cc: Kasper Nymark <kny@aarsleff.com>


11. februar 2019 kl. 13.43

Hej Thomas

Du får referatet fra vores gennemgang i to separate mails, da filerne er meget store.

Her kommer 1/2.

Jeg kom til at tænke på, at det virker dumt, at vi udbedrer nogle ting, når fjernvarmen kommer i år og graver de samme steder op. Det gælder eksempelvis 26 og 50, se nedenfor, hvor fjernvarmen er vist (pink og lyseblå). Hvad tænker du om det?



Venlig hilsen / Best regards

Mille Nielsen

Entrepriseleder / Site Engineer
Anlæg & Byggeri / Construction

Mobile: +45 4044 2303

E-mail: mini@aarsleff.com

Hovedkontor / Main Office Kontor Øst / Copenhagen Office

Per Aarsleff A/S Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5 Industriholmen 2

DK-8260 Viby J DK-2650 Hvidovre

Telephone +45 8744 2222 Telephone +45 3679 3333

www.aarsleff.com

 **Vejsyn Pallisvej_Part1.pdf**
15797K

Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Til: "thomaseskild@gmail.com" <thomaseskild@gmail.com>
Cc: Kasper Nymark <kny@aarsleff.com>

11. februar 2019 kl. 13.45

Hej Thomas

Her kommer 2/2.

Jeg sender de andre veje separat.

Venlig hilsen / Best regards

Mille Nielsen

Per Aarsleff A/S

Mobile +45 4044 2303

[Citeret tekst er skjult]

 **Vejsyn Pallisvej_Part2.pdf**
14584K

Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Til: "thomaseskild@gmail.com" <thomaseskild@gmail.com>
Cc: Kasper Nymark <kny@aarsleff.com>

12. februar 2019 kl. 15.12

Hej Thomas

Vedhæftet er opdateret referat for Hyrdedamsvej + Hvedebjergvej også sendt over 2 gange, da dokumentet er for stort.

1/2

[Citeret tekst er skjult]

 **Vejsyn Hyrdedamsvej og Hvedebjergvej_Part1.pdf**
17329K

Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Til: "thomaseskild@gmail.com" <thomaseskild@gmail.com>
Cc: Kasper Nymark <kny@aarsleff.com>

12. februar 2019 kl. 15.14

Hej Thomas

Her er 2/2.

Jeg har skrevet **TEJ**, hvor vi har behov for tilbagemelding fra beboere.

[Citeret tekst er skjult]

 **Vejsyn Hyrdedamsvej og Hvedebjergvej_Part2.pdf**
14914K

Thomas Eskild-Jensen <thomaseskild@gmail.com>
Til: Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Cc: Kasper Nymark <kny@aarsleff.com>

22. februar 2019 kl. 12.24

Hej Mille,
Meget fint, tak for fremsendelser. Jeg får kigget igennem, kommenteret og fulgt op på beboere.

Jeg synes godt at I nu må sende en fejevogn ud til Hyrdedamsvej, til de steder I har haft byggeplads og containere
Vi snakkede om det på vores runde, det ser træls ud. Håber du vil få sat det i værk hurtigst muligt.

Og så skal jeg spørge: Nogle beboere bemærkede en feje/rengøringsvogn på vejene torsdag i den uge vi havde
runde på Pallis.

Beboerne mener at vognen har lavet huller og skrab i asfalt. Ved du om I havde oprydning den dag?

Bh Thomas

med venlig hilsen

thomas eskild-jensen
hyrdedamsvej 61
dk-8220 brabrand

mob (+45) 2323 1029
thomaseskild@gmail.com

[Citeret tekst er skjult]

Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Til: "thomaseskild@gmail.com" <thomaseskild@gmail.com>

27. februar 2019 kl. 10.50

Hej Thomas

Nedenfor er svar fra NCC.

I forhold til oprydning, forventer jeg, det bliver i næste uge, da vi har ressourceknaphed i denne uge. Håber, det er ok.

Venlig hilsen / Best regards

Mille Nielsen

Per Aarsleff A/S

Mobile +45 4044 2303

Fra: Vester Lars <lve@ncc.dk>
Sendt: 27. februar 2019 10:34
Til: Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Emne: SV: Referat Vejsyn Pallisvej

Hej Mille!

Det er korrekt at vi har haft en feje-/sugebil forbi Pallisvej d.7/2-2019 for at rengøre for diverse asfaltkerner der lå på vejen.

Asfalten er simpelthen i så ringe forfatning, at feje-/sugebilen suger hele stykker asfalt med op, hvorfor der er fremkommet enkelte huller rundt omkring.

En vej i normal forfatning ville ikke have problemer med at holde til dette, så vejens beskaffenhed er den simple årsag til at hullerne er fremkommet.

Når det er sagt, så vælger vi at lappe hullerne i forbindelse med de udbedningsarbejder der skal laves på vejen alligevel, men det skal understreges at det er en gave fra NCC til grundejerforeningen, for vi er reelt uskyldige hvad angår skaderne.

Med venlig hilsen

Lars Vester
Entreprisechef

NCC Industry A/S
Division Asphalt

Denmark North
Vestermøllevej 11
8380 Trige
www.ncc.dk

Mobil: +45 21 41 06 27
E-mail: lve@ncc.dk

CVR-Nr.: 26708435

Fra: Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>
Sendt: 25. februar 2019 08:20
Til: Vester Lars <lve@ncc.dk>
Cc: Kasper Nymark <kny@aarsleff.com>
Emne: VS: Referat Vejsyn Pallisvej

Hej Lars

Som aftalt videresendes mail angående fejebil efter asfalt. Til info havde vi rundering/syn 08-02-2019, så fejebilen må have været der 07-02-19. Det så også fint rent ud på vejen.

Venlig hilsen / Best regards
Mille Nielsen

Per Aarsleff A/S
 Mobile +45 4044 2303

[Citeret tekst er skjult]

Thomas Eskild-Jensen <thomaseskild@gmail.com>
 Til: Mille Nielsen <mini@aarsleff.com>

27. februar 2019 kl. 11.13

Tak, Mille, jeg kigger på det:)

Sendt fra min iPhone

[Citeret tekst er skjult]

[Citeret tekst er skjult]

[Citeret tekst er skjult]

[Citeret tekst er skjult]

<image003.jpg>

<image004.jpg>

Venlig hilsen / Best regards

Mille Nielsen

Entrepriseleder / Site Engineer
 Anlæg & Byggeri / Construction

Mobile: +45 4044 2303
 E-mail: mini@aarsleff.com

Hovedkontor / Main Office

Kontor Øst / Copenhagen Office

Per Aarsleff A/S

Per Aarsleff A/S

Hasselager Allé 5

Industriholmen 2

DK-8260 Viby J

DK-2650 Hvidovre

Telephone +45 8744 2222

Telephone +45 3679 3333

www.aarsleff.com

<image005.jpg>